



耐德地板上光剂清除施工规范

注意：以下是地板上光剂清除的通用规范。为达到最佳效果，请遵循上光剂清除剂生产厂家的产品说明。

- 1、搬走要抛光区域内的所有可搬开的东西。为了安全起见并防止工作区域内不必要的进入，可以使用锥型路标警示或用安全带围住及锁住所有通往工作区域的门等方式。
- 2、仔细刮去胶带，标签，胶水或附着在表面的渣子以避免损坏地板。用吸尘器或拖把除去地板上的灰尘。
- 3、在阅读完所有的说明和警示之后使用清除剂，一定要根据标签上所述的稀释比率进行稀释。
- 4、大面积的最好分阶段进行。在充分使用清除剂后，让清除剂在表面停留五分钟后再擦洗。**切记：**不能让清洁剂变干。
- 5、擦洗地板用的设备要配备正确的地垫或地刷。**注意：**检查要使用的设备作用于垫子的压力，要能有效去除旧的上光剂。
- 6、在擦洗完后，测试是否所有的旧上光剂被成功去除。小部分的地板可使用一个橡胶清洁器和清除剂来清除。用一把油灰刀，使劲推挤刀身使其穿过地板几英寸。如果有任何粘粘的，那说明旧漆上的粘性残渣还没有被去除干净。清除过程需要重复进行。这样的方法可以用来测试是否完全去除旧的上光剂。
- 7、当旧漆去除完毕后，再继续用于拖把或可吸水的真空吸尘器吸走用过的溶液。然后用清水清洗地板来确保清除剂被彻底去除。用拖把或可吸水的吸尘器来去除水分，让地板变干。